


# Unlocking the Rapesco ALU Adjustable Punch

- Push down operating handle **A**.
  - Slide the lock switch **B** to the left.
- Operating handle will extend to its full height.



## (ES) Desbloqueo del mango de la Perforadora Ajustable de Rapesco ALU

- Empuje el mango de operación **A** hacia abajo.
- Deslice el interruptor de bloqueo **B** hacia la izquierda. El mango de operación se extenderá a su altura.

## (FR) Déverrouillez la Rapesco ALU perforatrice ajustable

- Abaissez la poignée de fonctionnement **A**.
- Faites glisser le bouton de verrouillage **B** vers la gauche. La poignée de commande s'étendra sur toute sa hauteur.

## (DE) Entriegelung des Rapesco ALU einstellbaren Lochers

- Drücken Sie den Bediengriff nach unten **A**.
- Schieben Sie den Verriegelungsschalter **B** nach links. Der Bediengriff nimmt nun seine volle Größe ein.

## (IT) Come aprire la Rapesco ALU macchinetta perforatrice regolabile

- Spingere la maniglia di funzionamento verso il basso **A**.
- Far scorrere il tasto di blocco **B** verso sinistra. A questo punto, la maniglia di funzionamento si estenderà alla massima altezza.

## (PT) Desbloquear Rapesco ALU o furador ajustável


- Empurre a pega de operação **A** para baixo.
- Rode o botão de fechar **B** para a esquerda. A pega de operação irá estender-se ao longo de toda a sua altura.

## To change between 2, 3 & 4-hole punching

- With the operating handle unlocked, lift the silver lever **C** on the right up fully.
- Then push the lever down fully with your thumb. Repeat steps 1 & 2 until the lever clicks and the desired hole number is visible on the rotating bar **D**.

### IMPORTANT:

- If no hole number is displayed on the rotating bar, the punch will not work.
- DO NOT attempt to lock the handle down when the rotating bar has no hole number displayed – this will damage the punch parts.



## (ES) Para cambiar entre perforaciones de 2, 3 ó 4 agujeros:

- Con el mango de operación desbloqueado, levante la palanca de plata **C** en la derecha hasta arriba lo mas posible.
- Empuje la palanca hacia abajo con su pulgar. Repita los pasos 1 y 2 hasta que la palanca haga clic y el número de agujeros sea visible en la barra giratoria **D**.

### IMPORTANTE:

- Si no aparece ningún número de agujeros en la barra giratoria, la perforadora no funcionará.
- NO intente bloquear el mango de operación si la barra giratoria no tiene número de agujeros en muestra - podría dañar las piezas perforadas.

## (FR) Pour commuter entre perforateurs à 2, 3 et 4 trous

- Avec la poignée de fonctionnement déverrouillée, levez le levier en argent **C** complètement sur la droite.
- Poussez ensuite le levier vers le bas avec votre pouce. Répétez 1 & 2 jusqu'à ce que le levier clique et que le numéro du trou désiré soit visible sur la barre de rotation **D**.

### IMPORTANT:

- Si aucun numéro de trou n'est affiché sur la barre rotative, la perforatrice ne fonctionnera pas.
- NE PAS essayer de verrouiller la poignée vers le bas lorsque la barre rotative n'a pas de numéro de trou affiché - cela endommagerait les pièces de perforation.

## (IT) Per cambiare tra la foratura a 2, 3 e 4 fori:

- Con la manopola di apertura sbloccata, sollevare la leva argento sulla **C** destra fino in fondo.
- Quindi, spingere la leva in basso fino in fondo con il pollice. Ripeti 1 & 2 fino a far scattare la leva e fino a che il numero di foro desiderato sia visibile sulla barra rotante **D**.

### IMPORTANTE:


- Se sulla barra rotante non è visibile alcun numero di fori, la perforatrice non potrà funzionare.
- NON tentare di chiudere la maniglia di funzionamento se sulla barra rotante non viene visualizzato alcun numero di fori, per non provocare danni ai componenti della perforatrice.

## (PT) Para mudar entre 2, 3 e 4 furos:

- Com o manípulo destrancado, solte a patilha prateada **C** que se encontra no lado direito.
- De seguida, pressione a patilha para baixo com o pulgar. Repita os passos 1 & 2 até ouvir um clique e o número de buracos desejado aparecer na barra rotativa **D**.

### IMPORTANT:

- Se o número de buracos não aparecer na barra rotativa **D**, o furador não vai funcionar.
- NÃO pressione o manípulo quando os números de buracos não estiverem a aparecer na barra rotativa - poderá danificar o furador.



## (DE) Um zwischen 2, 3 und 4 Löchern zu wechseln:

- Heben Sie den silbernen Hebel **C** auf der rechten Seite vollständig hoch während der Bediengriff entriegelt ist.
- Dann drücken Sie den Hebel mit Ihrem Daumen komplett herunter. Wiederholen 1 & 2 dies bis der Hebel klickt und die gewünschte Lochzahl auf dem rotierenden Balken/Stab sichtbar ist **D**.

### ACHTUNG:

- Wird auf dem rotierenden Balken keine Lochzahl angezeigt, funktioniert der Loche nicht.
- Versuchen Sie NICHT, den Handgriff zu sperren, wenn der rotierende Balken keine Zahl anzeigt – das beschädigt den Loche.

Rapesco Office Products Plc, Kent UK  
Rapesco-Tacwise BV, Netherlands  
rapesco.com

Rapesco Office Products PLC,  
Unit 1 Connections Business Park  
Otford Road, Sevenoaks, Kent. England TN14 5DF

Rapesco-Tacwise BV, Kraijenhoffstraat, 137A,  
1018RG Amsterdam, Netherlands.